

Unterweisung externer Auftragnehmer
für Projektmaßnahmen am Standort: KAGes Textilservice

Dieses Unternehmen ist nach ISO 50001 zertifiziert
Wir machen Sie auf sorgsamem Umgang mit Energie aufmerksam.

ALLGEMEINE HINWEISE DES BETREIBERS

1) Einhaltung der Allgemeinen Bestimmungen der KAGes (ABK) (siehe Richtlinien bzw. Serviceunterlagen)
2) Einhaltung der TR-PBB der jeweiligen Gewerke
3) Einhaltung der Hygienerichtlinien
4) Bei Verlassen der Arbeitsstätte immer Türen und Fenster abschließen
5) Bei Verlassen der Arbeitsstätte Licht abdrehen
6) Der bei Arbeiten entstandene Müll muss sorgfältig und getrennt entsorgt werden
7) Der AN muss sich bei Beginn und bei Beendigung der Arbeiten beim dafür Verantwortlichen Hauspersonal melden
8) Der AN hat Sorge zu tragen, dass der Raum nach Fertigstellung der Arbeiten abgesperrt wird
9) Bei Arbeiten in Räumen mit Spezialanlagen (MR, CD, Röntgenanlagen, usw.) hat der AN Sorge zu tragen sich die nötigen Informationen zu diesen Anlagen einzuholen
10) Der AN muss vor Beginn der Arbeit sich vergewissern, dass die Brandmeldeanlage abgeschaltet ist (bei Nichteinhaltung hat der AN die Kosten zu tragen)
11) Einhaltung des BauKG unter besonderen Hinweis auf die „Anlage I“

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Haustechnik

von 06:00 – 21:45 Uhr: 0316 244169

Nebenstelle:

Schlögl Mario	2980
Reich Ewald	2999
Haas Florian	2996
Hermann Markus	2984
Hesch Mario	2982
Reiterer Mario	2986
Rumpf Christian	2990

außerhalb der Normalarbeitszeit:

Technische Leiter	Schlögl Mario	0664 1524875
Betriebsleiter Stv	Kleindienst Mario	0664 4030631
LokalerEnergiebeauftragter(LEB)	Kleindienst Mario	0664 4030631

Hochachtungsvoll
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.
Textilservice

Die Betriebsdirektion e.h.

Die Technische Leitung e.h.